

# لیست پیشنهادی بہ اتحادیہ الکتریک و الکترونیک کاشان

صورت دستمزدا اجرت کولر گازی پینرہ ای فصل اول سال ۱۴۰۰

ردیف	شرح خدمات	دستمزد بہ ریال
۱	تعویض برد الکترونیک	۱۰۰۰/۰۰۰
۲	تعویض سنور	۸۰۰/۰۰۰
۳	تعویض ترموستات اور اپراتور	۱۰۰۰/۰۰۰
۴	تعویض خازن کمپرسور	۱۰۰۰/۰۰۰
۵	تعویض خازن الکتروموتور فن	۸۰۰/۰۰۰
۶	تعویض سکتور ولو	۸۰۰/۰۰۰
۷	تعویض بوبین شیرچار طرفہ	۸۰۰/۰۰۰
۸	تعویض اسٹپ موتور	۸۰۰/۰۰۰
۹	تعویض قاب جلو پینرہ	۵۰۰/۰۰۰
۱۰	تعویض فیلتر ہوا	۳۰۰/۰۰۰

۱۵۰۰/۰۰۰	تعویض کاور فلزی کامل بدنہ	۱۱
۱۵۰۰/۰۰۰	تعویض شاسی اصلی	۱۲
۱/۰۰۰/۰۰۰	تعویض باکس محافظ برد الکترونیک	۱۳
۱/۰۰۰/۰۰۰	تعویض دمپرهای متحرک وثابت	۱۴
۱/۰۰۰/۰۰۰	تعویض بلور فن اوپراتور	۱۵
۸۰۰/۰۰۰	تعویض پروانه فن کندانسوز	۱۶
۱/۵۰۰/۰۰۰	تعویض بلبرینگ الکترو فن	۱۷
۱/۵۰۰/۰۰۰	تعویض کمپرسور روماری	۱۸
۱/۵۰۰/۰۰۰	تعویض کمپرسور پیستونی	۱۹
۱۵۰۰/۰۰۰	تعویض لوله موئین	۲۰
۱/۵۰۰/۰۰۰	تعویض کندانسوز	۲۱
۱/۵۰۰/۰۰۰	تعویض اور اپراتور	۲۲
۲/۵۰۰/۰۰۰	تعویض شیر چهار طرفہ	۲۳
۱/۲۰۰/۰۰۰	تعویض فیلتر استرینر	۲۴
۱/۵۰۰/۰۰۰	تعمیر اور اپراتور	۲۵

۱/۵۰۰/۰۰۰	تعمیر کنند انوز	۲۶
۳۰۰/۰۰۰	تعمیر ریموت کنترل	۲۷
۵۰۰/۰۰۰	تشخیص عیب دستگاه به علت عدم استفاده صحیح کاربر از ریموت کنترل	۲۸
۵۰۰/۰۰۰	تشخیص عیب دستگاه به علت خرابی فیوز مینیاتوری دستگاه و تعویض	۲۹
۸۰۰/۰۰۰	اصلاح سیم کشی	۳۰
۱/۵۰۰/۰۰۰	شستشوی درون اور اپراتور کند انوز و لوله ها با گاز R11	۳۱
۳۰۰/۰۰۰	تشخیص عیب دستگاه به علت اتمام توان باطری ریموت کنترل	۳۲
۱/۲۰۰/۰۰۰	سیم کشی کامل کولر بر اثر سوتختی	۳۳