

لیست پیشنهادی بہ اتحادیہ الیکٹریک و الیکٹرونیک کاشان

صورت دستمزداہرت کولرہای گازی ایستادہ فصل ۳ سال ۱۴۰۰

ردیف	شرح خدمات	دستمزد بہ ریال
۱	تعویض برد الیکٹرونیک یونیت داخلی	۷۰۰/۰۰۰
۲	تعویض سنور پایپ سرمسیونیت داخلی اور اپراتور	۶۰۰/۰۰۰
۳	تعویض سنور کبریتی (دای محیط) یونیت داخلی	۶۰۰/۰۰۰
۴	تعویض صفحہ نمایشگر (دیس پلی) یونیت داخلی	۵۰۰/۰۰۰
۵	تعویض ترموستات المنت یونیت داخلی	۶۰۰/۰۰۰
۶	تعویض ترانس منبع تغذیہ برد الیکٹرونیک یونیت داخلی	۷۰۰/۰۰۰
۷	تعویض برد الیکٹرونیک کنترل فاز یونیت داخلی	۷۰۰/۰۰۰
۸	تعویض باپیر شروپور شریونیت خارجی	۱/۰۰۰/۰۰۰
۹	تعویض سنور پایپ سرمسی یونیت خارجی	۶۰۰/۰۰۰
۱۰	تعویض ترمینال برق یونیت داخلی	۴۰۰/۰۰۰

۴۰۰/۰۰۰	تعویض رله بیمتال یونیت خارجی	۱۱
۵۰۰/۰۰۰	تعویض کنتاکتور یونیت خارجی	۱۲
۶۰۰/۰۰۰	تعویض خازن الکتروموتور فن یونیت داخلی	۱۳
۱۰۰۰/۰۰۰	تعویض الکتروموتور فن یونیت داخلی	۱۴
۶۰۰/۰۰۰	تعویض المنت یونیت داخلی	۱۵
۷۰۰/۰۰۰	تعویض الکتروموتور فن یونیت خارجی	۱۶
۴۰۰/۰۰۰	تعویض ترمینال برق یونیت خارجی	۱۷
۶۰۰/۰۰۰	تعویض بوین شیر چهار طرفه یونیت خارجی	۱۸
۷۰۰/۰۰۰	تعویض استپ موتور یونیت داخلی	۱۹
۷۰۰/۰۰۰	تعویض خازن الکتروموتور فن یونیت خارجی	۲۰
۳۰۰/۰۰۰	تعویض درب جلو قسمت نگهدارنده فیلتر هوا یونیت داخلی	۲۱
۳۰۰/۰۰۰	تعویض فیلتر هوا یونیت داخلی	۲۲
۶۰۰/۰۰۰	تعویض پوسته فوقانی (تاپ کاور) یونیت داخلی	۲۳
۱۲۰۰/۰۰۰	تعویض پوسته شاسی (کف) اصلی یونیت داخلی	۲۴
۴۰۰/۰۰۰	تعویض قاب جلو قسمت نگهدارنده صفحه نمایشگر یونیت داخلی	۲۵

۲۶	تعویض درب روین فلزی (تاپ کاور) یونیت خارجی	۳۰۰/۰۰۰
۲۷	تعویض پوسته جلویی یونیت خارجی	۴۰۰/۰۰۰
۲۸	تعویض پوسته فلزی بالای شیر سرویس های یونیت خارجی	۴۰۰/۰۰۰
۲۹	تعویض پایه نگهدارنده الکتروموتور فن یونیت خارجی	۵۰۰/۰۰۰
۳۰	تعویض بدنه کامل یونیت خارجی	۷۰۰/۰۰۰
۳۱	تعویض باکس محافظ برد الکترونیک یونیت داخلی	۵۰۰/۰۰۰
۳۲	تعویض بلور فن یونیت داخلی	۷۰۰/۰۰۰
۳۳	تعویض پروانه فن یونیت خارجی	۷۰۰/۰۰۰
۳۴	تعویض کمپرسور میتوی یا اسکرال یونیت خارجی	۱۵۰۰/۰۰۰
۳۵	تعویض اکومولاتور یونیت خارجی	۹۰۰/۰۰۰
۳۶	تعویض لوله موئین یونیت خارجی	۱۲۰۰/۰۰۰
۳۷	تعویض فیلتر استرینر یونیت خارجی	۸۰۰/۰۰۰
۳۸	تعویض لوله های رابط قطعات یونیت خارجی	۱۵۰۰/۰۰۰
۳۹	تعویض گلکتر پنخس کننده	۱/۵۰۰/۰۰۰
۴۰	تعویض شیر سرویس های رفت و برگشت یونیت خارجی	۱/۵۰۰/۰۰۰

۷۰۰/۰۰۰	تعویض مہرہ ہای رفت و برگشت یونیت خارجی	۴۱
۱/۵۰۰/۰۰۰	تعویض شیرچہار طرفہ یونیت خارجی	۴۲
۱/۵۰۰/۰۰۰	تعویض کندانور یونیت خارجی	۴۳
۷۰۰/۰۰۰	تعویض مہرہ ہای رفت و برگشت یونیت داخلی	۴۴
۱/۵۰۰/۰۰۰	تعویض اور اپراتور یونیت داخلی	۴۵
۳۰۰/۰۰۰	تعویض سوزن والف شیر سرویس از محل شارژ یونیت خارجی	۴۶
۶۰۰/۰۰۰	برطرف کردن آبریزش دستگاه	۴۷
۱/۵۰۰/۰۰۰	تعمیر اور اپراتور یونیت داخلی	۴۸
۱/۵۰۰/۰۰۰	تعمیر کندانور یونیت خارجی	۴۹
۲۰۰/۰۰۰	تعمیر ری موت کنترل	۵۰
۵۰۰/۰۰۰	تشخیص عیب دستگاه بہ علت عدم استفادہ صحیح کاربرا از ری موت کنترل	۵۱
۵۰۰/۰۰۰	تشخیص عیب دستگاه بہ علت خرابی فیوز مینیاتوری دستگاه و تعویض	۵۲

۱/۰۰۰/۰۰۰	تعویض برد الکترونیک یونیت داخلی	۵۳
۱/۵۰۰/۰۰۰	اصلاح سیم کشی یونیت داخلی	۵۴
۱/۵۰۰/۰۰۰	اصلاح سیم کشی یونیت خارجی	۵۵
۶۰۰/۰۰۰	تعمیر رله کنتاکتور یونیت خارجی	۵۶
۶۰۰/۰۰۰	تعمیر سوکت های برد الکترونیک یونیت داخلی	۵۷
۱/۵۰۰/۰۰۰	تعمیر برد الکترونیک مربوطه المنت یونیت داخلی	۵۸
۱۲۰۰/۰۰۰	تعمیر و اصلاح سیم های رابط بین کمپرسور و رله پیتال یونیت خارجی	۵۹
۱/۵۰۰/۰۰۰	شناسایی درون اواپراتور، کندانسور و لوله های رابط با گاز R11	۶۰
۳۰۰/۰۰۰	تشخیص عیب دستگاه به علت اتمام توان باطری ریموت کنترل	۶۱