

لیست پیشنهادی به اتحادیه الکتریک و الکترونیک کاشان

صورت دستمزد یا اجرت کولرهای گازی دیواری فصل ۵ سال ۱۴۰۱

ردیف	شرح خدمات	دستمزد به ریال
۱	تعویض صفحه نمایشگر (دیس پلی) یونیت داخلی	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲	تعویض سنسورهای پایپ سرمسی و کبریتی (دمای محیط) یونیت داخلی	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳	تعویض برد الکترونیک یونیت داخلی	۲,۵۰۰,۰۰۰
۴	تعویض ترانس و منبع تغذیه برد الکترونیک یونیت داخلی	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵	تعویض فیوز آنی برد الکترونیک یونیت داخلی	۱,۵۰۰,۰۰۰
۶	تعویض ژنراتور یونیزاسیون یونیت داخلی	۲,۵۰۰,۰۰۰
۷	تعویض ترمینال برق یونیت داخلی	۱,۰۰۰,۰۰۰
۸	تعویض استپ موتور یونیت داخلی	۲,۵۰۰,۰۰۰
۹	تعویض الکترو موتور فن یونیت داخلی	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰	تعویض خازن الکترو فن یونیت خارجی	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۱	تعویض الکترو موتور فن یونیت خارجی	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	تعویض خازن کمپرسور یونیت خارجی	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	تعویض اورلود یونیت خارجی	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	تعویض درب پنل یونیت داخلی	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۵	تعویض فیلترهای هوای یونیت داخلی	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۶	تعویض بدنه میانی یونیت داخلی	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۷	تعویض سینی تجمع آب (کانال درین) یونیت داخلی	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	تعویض دمپر متحرک افقی یا ثابت عمودی یونیت داخلی	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	تعویض شاسی اصلی یونیت داخلی	۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۰	تعویض قطعه پلاستیکی گوشه زیر پنل متصل به شاسی اصلی (لچکی) یونیت داخلی	۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۱	تعویض درب روین فلزی (تاپ کاور) یونیت خارجی	۱,۲۰۰,۰۰۰
۲۲	تعویض پوسته فلزی جلویی یونیت خارجی	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۳	تعویض بدنه کامل یونیت خارجی	۳,۵۰۰,۰۰۰

۲,۰۰۰,۰۰۰	تعویض باکس محافظ برد الکترونیک یونیت داخلی	۲۴
۲,۰۰۰,۰۰۰	تعویض بلوور فن یونیت داخلی	۲۵
۲,۰۰۰,۰۰۰	تعویض بوش بلوور فن یونیت داخلی	۲۶
۲,۰۰۰,۰۰۰	تعویض قاب پلاستیکی نگهدارنده بوش بلوور فن یونیت داخلی	۲۷
۲,۵۰۰,۰۰۰	تعویض قاب پلاستیکی نگهدارنده الکترو موتور فن یونیت داخلی	۲۸
۲,۵۰۰,۰۰۰	تعویض بلبرینگ الکتروموتور فن یونیت داخلی	۲۹
۱,۵۰۰,۰۰۰	تعویض شلنگ درین یونیت داخلی	۳۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	تعویض پروانه فن یونیت خارجی	۳۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	تعویض لرزه گیر کمپرسور یونیت خارجی	۳۲
۴,۵۰۰,۰۰۰	تعویض کمپرسور روتاری یونیت خارجی	۳۳
۵,۰۰۰,۰۰۰	تعویض کمپرسور پیستونی یا اسکرال یونیت خارجی	۳۴
۳,۵۰۰,۰۰۰	تعویض کندانسور یونیت خارجی	۳۵
۳,۵۰۰,۰۰۰	تعویض اوراپراتور یونیت داخلی	۳۶
۴,۵۰۰,۰۰۰	تعویض کلکتور پخش کننده اوراپراتور یونیت داخلی	۳۷
۱,۵۰۰,۰۰۰	تعویض مهره های رفت و برگشت یونیت داخلی	۳۸
۳,۰۰۰,۰۰۰	تعویض لوله موئین یونیت خارجی	۳۹
۲,۵۰۰,۰۰۰	تعویض شیر سرویس رفت و برگشت یونیت خارجی	۴۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	تعویض فیلتر استیرینر یونیت خارجی	۴۱
۶,۰۰۰,۰۰۰	تعویض شیر چهار طرفه یونیت خارجی	۴۲
۳,۰۰۰,۰۰۰	تعویض لوله های مسی رابط قطعات یونیت خارجی	۴۳
۱,۵۰۰,۰۰۰	تعویض مهره های رفت و برگشت یونیت خارجی	۴۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	تعویض سوزن والف شیر سرویس از محل شارژ یونیت خارجی	۴۵
۲,۰۰۰,۰۰۰	برطرف کردن آبریزش دستگاه	۴۶
۳,۰۰۰,۰۰۰	تعمیر کندانسور یونیت خارجی	۴۷
(بستگی به تعویض قطعات معیوب دارد)	تعمیر برد الکترونیک یونیت داخلی	۴۸
(بستگی به تعویض قطعات معیوب دارد)	تعمیر برد الکترونیک یونیت خارجی	۴۹
۱,۵۰۰,۰۰۰	تعمیرات سوکت وسیم ها در سنسورهای یونیت داخلی	۵۰

۱,۲۰۰,۰۰۰	تعمیرات سوکت و سیم های مربوط به سنسور یونیت خارجی	۵۱
۱,۵۰۰,۰۰۰	تعمیر سوکت صفحه نمایشگر در یونیت داخلی	۵۲
۸۰۰,۰۰۰	تعمیر ریموت کنترل	۵۳
۲,۰۰۰,۰۰۰	اصلاح سیم کشی یونیت داخلی	۵۴
۳,۰۰۰,۰۰۰	اصلاح سیم کشی یونیت خارجی	۵۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	تشخیص عیب دستگاه به علت اتمام توان باطری ریموت کنترل	۵۶
۱,۲۰۰,۰۰۰	تشخیص عیب دستگاه به علت خرابی فیوز مینیاتوری دستگاه و تعویض	۵۷
۲,۰۰۰,۰۰۰	تعویض یا تعمیر رله کنتاکتور یونیت خارجی	۵۸
۱,۰۰۰,۰۰۰	تشخیص عیب دستگاه به علت عدم استفاده صحیح کاربر از ریموت کنترل	۵۹
۳,۵۰۰,۰۰۰	شستشوی درون اوراپراتور . کندانسور و لوله های رابط با گاز R11	۶۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	تعمیر اوراپراتور یونیت داخلی	۶۱
۱,۵۰۰,۰۰۰	تعویض کنتاکتور یونیت خارجی	۶۲