

## لیست پیشنهادی به اتحادیه الکتریک و الکترونیک کاشان

### صورت دستمزد یا اجرت کولر گازی پنجره ای فصل ۴ سال ۱۴۰۱

ردیف	شرح خدمات	دستمزد به ریال
۱	تعویض برد الکترونیک	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲	تعویض سنسور	۱,۸۰۰,۰۰۰
۳	تعویض ترموستات اوراپراتور	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴	تعویض خازن کمپرسور	۱,۵۰۰,۰۰۰
۵	تعویض خازن الکتروموتور فن	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶	تعویض سکتور ولو	۲,۰۰۰,۰۰۰
۷	تعویض بوبین شیر چهارطرفه	۱,۵۰۰,۰۰۰
۸	تعویض استپ موتور	۱,۵۰۰,۰۰۰
۹	تعویض قاب جلو پنجره	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۰	تعویض فیلتر هوا	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	تعویض کاور فلزی کامل بدنه	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۲	تعویض شاسی اصلی	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۳	تعویض باکس محافظ برد الکترونیک	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	تعویض دمپرهای متحرک و ثابت	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۵	تعویض بلور فن اوپراتور	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶	تعویض پروانه فن کندانسوز	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۷	تعویض بلبرینگ الکترو فن	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۸	تعویض کمپرسور روتاری	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۹	تعویض کمپرسور پیستونی	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	تعویض لوله موئین	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	تعویض کندانسوز	۳,۵۰۰,۰۰۰

۳,۰۰۰,۰۰۰	تعویض اوراپراتور	۲۲
۵,۰۰۰,۰۰۰	تعویض شیر چهار طرفه	۲۳
۳,۵۰۰,۰۰۰	تعویض فیلتر استرینر	۲۴
۳,۵۰۰,۰۰۰	تعمیر اوراپراتور	۲۵
۳,۵۰۰,۰۰۰	تعمیر کندانسوز	۲۶
۸۰۰,۰۰۰	تعمیر ریموت کنترل	۲۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	تشخیص عیب دستگاه به علت عدم استفاده صحیح کاربر از ریموت کنترل	۲۸
۱,۲۰۰,۰۰۰	تشخیص عیب دستگاه به علت خرابی فیوز مینیاتوری دستگاه و تعویض	۲۹
۲,۰۰۰,۰۰۰	اصلاح سیم کشی	۳۰
۳,۵۰۰,۰۰۰	شستشوی درون اوراپراتور کندانسوز ولوله ها با گاز <b>R11</b>	۳۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	تشخیص عیب دستگاه به علت اتمام توان باطری ریموت کنترل	۳۲
۴,۰۰۰,۰۰۰	سیم کشی کامل کولربر اثر سوختگی	۳۳